

Communiqué de presse 11/10  
Kourou, le 30 mars 2011

## **Arianespace Lancement VA201 Interruption de la chronologie**

Dans les dernières secondes de la chronologie du lancement VA201, alors que le moteur Vulcain de l'Etage Principal Cryotechnique venait de s'allumer, un contrôle a détecté une anomalie sur le lanceur, interrompant la chronologie finale de lancement.

Le lanceur et les satellites ont été remis en sécurité.

Les analyses de données sont en cours pour déterminer les raisons de cette anomalie et en parallèle, le lanceur va être transféré au Bâtiment d'Assemblage Final (BAF) pour être remis en configuration de vol.

Arianespace fixera une nouvelle date de lancement dès que possible.