

Communiqué de presse 11/31
Baikonur, le 11 juillet 2010

Arianespace - Starsem Lancement ST 23 Soyuz-Fregat - Globalstar-2 Report de 24 heures

A la suite du dysfonctionnement d'un équipement du pas de tir Soyuz dans les dernières secondes de la chronologie finale du lancement Arianespace-Starsem ST 23, le lancement est reporté de 24 heures.

Le lanceur et les six satellites de la constellation Globalstar-2 ont été mis en attente et en conditions de sécurité maximales.

Une nouvelle tentative de lancement aura lieu le mardi 12 juillet à 08 heures 43, heure de Baikonur (02 heures 43, Temps Universel).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur / For more information, visit us on

www.arianespace.com

Mario de Lépine
Evry, France
Tel : +33 (0)1 60 87 60 15
Fax : +33 (0)1 60 87 63 04

Claudia Hoyau
Kourou, Guyane française
Tel : +594 594 33 68 78
Fax : +594 594 33 62 66

Aaron Lewis
Washington DC, USA
Tel : +1 303 628 3936
Fax : +1 202 628 3949

Jacques Roelands
Tokyo, Japan
Tel : +81 3 3592 2766
Fax : +81 3 3592 2768

Richard Bowles
Singapore
Tel : +65 6223 6426
Fax : +65 6223 4268